




FOGA ApS  
 FISKERNES  
 ORIENTERING  
 OM OFFSHORE  
 AKTIVITETER

Trafikhavnsvej 19  
 DK-6700 Esbjerg  
 Tel.: +45 75 45 11 44  
 E-Mail: fish.info@foga.dk  
 Web page: www.foga.dk

# AKTIVITETER I ØSTERSØEN

Uge 11  
 13. marts 2025

FOGA ApS har på basis af informationer fra offshoreoperatører i Østersøen udfærdiget følgende nyhedsbrev med beskrivelse af nuværende og planlagte aktiviteter:





**FOGA ApS**  
**FISKERNES**  
**ORIENTERING**  
**OM OFFSHORE**  
**AKTIVITETER**

Trafikhavnskaj 19  
 DK-6700 Esbjerg  
 Tel.: +45 75 45 11 44

E-Mail: fish.info@foga.dk  
 Web page: www.foga.dk

# AKTIVITETER I ØSTERSØEN

**Opdatering af FOGA Info**


**Uge 11**

**13. - 19. marts 2025**

Næste FOGA Info distribueres 20. marts 2025

**FOGA ApS har på basis af informationer fra offshoreoperatører i Østersøen udfærdiget følgende nyhedsbrev med beskrivelse af nuværende og planlagte aktiviteter:**

## INFO 1.0



### VATTENFALL

Offshore vindmølleparken **Dansk Kriegers Flak** er beliggende i den danske del af Østersøen. Crew transfer fartøjerne (CTV) **BOLDER** og **TRAVELLER** arbejder ved Kriegers Flak. Det mindre fartøj **LIMBO** undersøger **Dansk Kriegers Flak** for forekomsten af tang og muslinger.


**Vattenfall** har etableret et **Marine Coordination Centre (MCC)**, som overvåger operationen 24/7 fra et kontor i Esbjerg. **MCC** kan kontaktes på VHF kanal 16 og 10 såvel som telefonisk: +45 32 240 243. **Vattenfall OCC (MCC)** overvåger trafikken i alle Vattenfalls offshore vindparker.

Søkkablerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af kablet, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.



Inde i mølleparken er der etableret en tang- og muslingefarm som er markeret med 4 gule bøjler. Liner og bøjler til tangdyrkning ligger i overfladen i tangfarmen på Kriegers Flak og al sejlads indenfor området markeret med de gule bøjler skal undgås.  
 1, 54°58.89473502'N, 012°47.69797624'E  
 6, 54°58.54310618'N, 012°47.36581880'E  
 7, 54°58.64355668'N, 012°47.20962837'E  
 8, 54°58.79427409'N, 012°47.85416315'E


## INFO 1.1



Offshore vindmølleparken **Lillgrund** er beliggende ca. 10 km fra kysten i Sydsverige, umiddelbart syd for Øresunds broen. Crew transfer fartøjet (CTV) **BRINGER** arbejder ved Lillgrund.



**Vattenfall** har etableret et **Marine Coordination Centre (MCC)**, som overvåger operationen 24/7 fra et kontor i Esbjerg. **MCC** kan kontaktes på VHF kanal 16 og 10 såvel som telefonisk: +45 32 240 243. **Vattenfall OCC (MCC)** overvåger trafikken i alle Vattenfalls offshore vindparker.



## INFO 2.0



Fartøjspositioner:

Fartøjet **ARNE TISELIUS** udfører miljøundersøgelser i Østersøen.

Fartøjet **HYDROGRAF** udfører miljøundersøgelser i Østersøen.

Fartøjet **FORTUNA ROBIN** udfører miljøundersøgelser i Østersøen.

Fartøjet **VERA II** udfører vagt- og afviser opgaver i Østersøen.

En 0-emmission, **DP II nybygning** til rådighed Q2-2026.





FOGA ApS  
FISKERNES  
ORIENTERING  
OM OFFSHORE  
AKTIVITETER

Trafikhavnskaj 19  
DK-6700 Esbjerg  
Tel.: +45 75 45 11 44

E-Mail: fish.info@foga.dk  
Web page: www.foga.dk

# AKTIVITETER I ØSTERSØEN

Opdatering af FOGA Info  
Uge 11

13. - 19. marts 2025

Næste FOGA Info distribueres 20. marts 2025

FOGA ApS har på basis af informationer fra offshoreoperatører i Østersøen udfærdiget følgende nyhedsbrev med beskrivelse af nuværende og planlagte aktiviteter:

## INFO 3.0

### Danmark. Østersøen. Bornholm NE. Gaslækage. Restriktionsområde.

**Indtil videre**, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et **restriktionsområde** indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

1) 55° 32,117'N - 015° 42,169'E

2) 55° 32,017'N - 015° 41,959'E

### Danmark. Østersøen. Bornholm SE. Gaslækage. Restriktionsområde.

**Indtil videre**, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et **restriktionsområde** indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E

2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E